

Probleme mit der Zündung Ihres 800° Hochleistungsgrills?

Falls Sie bei der ersten Inbetriebnahme Ihres neuen 800° Hochleistungsgrills Probleme mit der Zündung haben, probieren Sie bitte die folgende Anleitung:

1. Batterie mit der Plusseite nach außen ins Batteriefach legen.
2. Kurz auf den Gasregler drücken, um zu kontrollieren, ob die Batterie zündet.
3. Schlauch an die Gasflasche montieren.
4. Gasflasche komplett aufdrehen.
5. Gasregler auf Minimum stellen.
6. Zündung gedrückt halten und dabei immer wieder ein bisschen mehr Gas aufdrehen, bis irgendwann der erste Widerstand erreicht ist und dort für etwa 10 Sekunden gedrückt halten.
7. Sollte bis dahin der Grill noch nicht an sein, die Punkte 5. und 6. mehrmals wiederholen und das Gedrückthalten bis zum ersten Widerstand um 10 Sekunden verlängern.
8. Wenn der Grill das erste Mal an ist, 30 Minuten ausbrennen lassen, um die Verarbeitungstoffe abzubrennen und erst danach kann das Grillen beginnen.

Häufige Problemlösungen

- Andere Batterie ausprobieren
- Gasflasche komplett aufdrehen
- Zündung gedrückt halten beim Hinzugeben von mehr Gas
- Die Punkte 5. und 6. aus der obigen Anleitung erstmal mehrmals ausprobieren

Support

Email: service@800-grill.de

Tel.: 02271 – 467 015 8

Bitte beachten Sie, dass Sie alle Bedienungsanleitungen auch im unteren Bereich der Website <https://800-grill.de/> herunterladen können.